


110 年 10 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行文化資產發掘。
- 二、 G08 站進行永和市場拆除作業(4F~1F 結構拆除等)。
- 三、 G10 站進行站體中間柱施作、出入口連續壁施作，中油、大滴舊管取管作業。
- 四、 G11 站進行站體中間柱施作、第 5 階段交維移設及東側淺挖覆工施作。
- 五、 G12 站進行第二層開挖及支撐施作、第三層開挖及支撐施作。
- 六、 潛盾隧道 G11 站、G10 站潛盾到達端地盤改良施作及 CP7 聯絡通道地改施作、小圓 No.3 及 No.4 潛盾機組立及發進前相關準備作業。
- 七、 GC03 標截至 110 年 10 月 31 日，執行進度 15.74%。



G07 站_文化資產發掘



G08 站_結構拆除作業




G10 站_站體中間柱施作



G10 站_連續壁單元施作



G11 站_站體中間柱施作



G12 站_站體第三撐開挖施作



潛盾隧道_潛盾機組裝



潛盾隧道_No.4 潛盾機組裝



潛盾隧道_No.3 潛盾機啟用典禮