


110 年 5 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站連續壁施工及逆打鋼柱施工。
- 二、 G08 站工區圍籬設置、交維佈設及永和場拆除前置作業。
- 三、 G09 站第一階段拆除工程圍籬設置交維佈設及管線遷移。
- 四、 G10 管線遷移及站體連續壁施作。
- 五、 G11 站進行中間柱及連續壁管線遷移。
- 六、 G12 站進行站體連續壁及中間柱施作。
- 七、 北出土段進行開挖、水平支撐。
- 八、 GC03 標截至 110 年 5 月 31 日，執行進度 10.31%。



G07 站_連續壁單元澆置混凝土



G07 站_全套管基樁鋼筋籠綁紮



G07 站_全套管基樁抓掘



G07 站_逆打鋼柱吊放



G08 站_圍籬及施工架搭設



G09 站_圍籬及施工架搭設



G10 站_連續壁單元挖掘



G10 站_連續壁單元鋼筋籠綁紮



G11 站_連續壁導溝施作



G12 站_交維移設作業




G12 站_站體連續壁抓掘



G12 站_連續壁單元鋼筋籠綁紮



G12 站_中間柱施作



北出土段_發進端工作井開挖整地



北出土段_底板 PC 澆置